BERICHT

ALLGEMEINE DATEN

Name des Rapports
M3

Mess-Datum
2026-10-26 10:27:34

Datum der Bearbeitung
2026-10-26 10:27:34

Seriennummer
44246 PROFESSIONAL

Maßeinheit
µm

MK Automotive Consulting
Inh. Matthias Kiwitt
Kabelstr. 3
63303 Dreieich

ANGABEN ZUM FAHRZEUG

Typ	**COUPE / SPORTWAGEN**
Marke	**BMW**
Modell	**M3 E46**
Hubraum [ccm]	**-**
Nennleistung [kW]	**-**
Fahrgestell-Nr.	**-**
Kraftstoffart	**-**
Baujahr	**-**

KOMMENTAR


-

AUTOMOTIVE CONSULTING


ABMESSUNGEN

"-" bedeutet überspringte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs


SAPL: allgemeine interpretation, karosserie aussen




LINKE SEITE											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne links	Fe	83	103	96	98	103	102	83	-	-	-
Tür vorne links	Fe	64	97	80	83	92	64	76	82	97	64
Dachholm links	Fe	76	91	84	91	84	76	86	-	-	-
Kotflügel hinten links	Fe	73	94	85	89	86	89	73	94	79	-



RECHTE SEITE											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne rechts	Fe	128	217	156	128	137	141	217	-	-	-
Tür vorne rechts	Fe	71	101	83	80	101	71	86	73	89	80
Dachholm rechts	Fe	78	98	88	98	83	78	92	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	Fe	70	89	82	89	70	75	89	85	81	-



OBEN											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorhaube	Al	81	90	86	85	90	86	86	81	-	-
Dach	Fe	74	94	84	77	74	94	91	85	-	-



HINTEN											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kofferraumklappe	Fe	77	97	88	80	97	94	93	77	-	-


Legende

- Aus
- Zu dünne Lackschicht
- Originale Lackschicht
- Zweite Lackschicht
- Dünne Spachtelschicht
- Dicke Spachtelschicht


ABMESSUNGEN

"-" bedeutet überspringte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs


SAPL: aus




LINKE SEITE											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Linke Seite	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



RECHTE SEITE											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Rechte Seite	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -




MOTORRAUM											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOFFERRAUM											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kofferraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHARTS

EXTERNE MESSUNGEN



INTERNE MESSUNGEN



REIFEN

REIFEN					
	Hersteller	Jahreszeit	Größe	Messpunkte	Messpunkte
Links vorne	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Rechts vorne	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Links hinten	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Rechts hinten	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMMETRISCHE MESSUNGEN

EXTERNE MESSUNGEN														
Kotflügel vorne links	1. 98	2. 103	3. 102	4. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotflügel vorne rechts	4. 217	3. 141	2. 137	1. 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	**119**	**38**	**35**	**45**										
Tür vorne links	1. 83	2. 92	3. 64	4. 76	5. 82	6. 97	7. 64	-	-	-	-	-	-	-
Tür vorne rechts	7. 80	6. 89	5. 73	4. 86	3. 71	2. 101	1. 80	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	**3**	**3**	**9**	**10**	**11**	**4**	**16**							
Dachholm links	1. 91	2. 84	3. 76	4. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachholm rechts	4. 92	3. 78	2. 83	1. 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	**1**	**6**	**7**	**12**										
Kotflügel hinten links	1. 89	2. 86	3. 89	4. 73	5. 94	6. 79	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	6. 81	5. 85	4. 89	3. 75	2. 70	1. 89	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	**8**	**1**	**0**	**2**	**24**	**10**								
INTERNE MESSUNGEN														
Linke Seite	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Rechte Seite	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED														